


GF Hycleen Temperaturfühler – Ersatzteil 1/4"

1185325


- Ersatzteil für Hycleen Balance & Flush, bestehend aus Temperaturfühler mit 1/4" Außengewinde und Push-Pull-Kabel



No about information

GF Hycleen Temperaturfühler – Ersatzteil 1/4"

1185325



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at