

Uponor MLC Disco ricambio per 1014171 50-110

1014173

- disco ricambio per 1006634 e 1014171



No about information

Uponor MLC Disco ricambio per 1014171 50-110

1014173



Product code

Item no EAN	4021598007963
Item no GF	35001014173
Item no GTIN	04021598007963
Item no LVI	1725979
Item no NOBB	41942104
Item no NRF	5071817
Item no RSK	1873350
Item no VVS	045498376

Dimensioni

Altezza unità articolo	11
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905435357
GTIN imballaggio PL3	06414905445356
Altezza imballo PL1	15
Altezza imballo PL3	100
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL3	100
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000030375
Volume di imballaggio PL3	0,00075

Peso imballo PL1	0,024
Peso imballo PL3	0,58
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL3	75

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it