


## GF Iklima sonda seriale temperatura e umidità

### 1149690


Sensore di temperatura e umidità per la misurazione della temperatura ambiente (-10...+60°C) e dell'umidità (10...90% UR), montaggio a parete, trasformatore incluso e necessario.

\* su richiesta



No about information

## GF Iklima sonda seriale temperatura e umidità 1149690



### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)