


Uponor S-Press PLUS curbă sertizare 20-20 - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

**1070528**

- Fabricat din alamă turnată DR
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pierderi de presiune foarte reduse



## About Uponor S-Press PLUS curbă sertizare

### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS curbă sertizare 20-20 - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

1070528



## Date tehnice

Cantitate produs 1	10
Cantitate produs 2	80
Produs (unitate de măsură)	buc
Measure Diameter	20 mm
Lungime (l1)	40 mm
Lungime (l2)	40 mm
Z-dimensiune z1	19 mm
Z-dimensiune z2	19 mm

## Documente tehnice

Descărcați documente

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)